

Museiföreningen



MUNKEDALS JERNVÄG

Föreskrifter

MfMJ 020–3

Hantering av olyckor och tillbud

Gäller fr.o.m. 2022-11-01

Omfattar 5 sidor

Beslutande:
Thomas Lange

Föredragande:
Håkan Jaldung

Föreskriften ska finnas tillgänglig vid all säkerhetstjänst och vara anslagen på Jernvägsförvaltningens ordertavla i "Åtorp", på informationstavlan i "Saltkällan", på anslagstavlorna i lokstallet och i museet i "Munkedals nedre" samt insättas i maskinavdelningens fordonspärmar

INNEHÅLL

- 1 Inledning
- 2 Larmrutiner när det finns trafikplatspersonal tillgänglig
- 3 Larmrutiner när det *inte* finns trafikplatspersonal tillgänglig
- 4 Larmlista
- 5 Information

1 Inledning

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem, och MfMJ:s interna dokument är målet att förhindra olyckor och tillbud i verksamheten. Skulle trots allt en sådan händelse inträffa på MfMJ:s infrastruktur tillämpas förordningen (2022:419) om nationella järnvägssystem, Transportstyrelsens föreskrifter (TFFS 2011:86) om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg genom nedanstående åtgärder och larmrutiner.

Föreskriften ersätter föreskriften MfMJ 020–2 Hantering av olyckor och tillbud som upphävs den 1 november 2022.

Föreskriften ingår som en del i säkerhetsstyrningssystemet vid Museiföreningen Munkedals Jernväg (MfMJ).

2 Åtgärder och larmrutiner när det finns trafikplatspersonal tillgänglig

Vid inträffad olycka (t ex urspårning, vältning, brand etc.) på MfMJ:s infrastruktur vidtas följande åtgärder när det finns trafikplatspersonal tillgänglig:

- 1) Föraren, bromsare eller annan tjänstgörande befattningshavare i MfMJ ska ta befälet i det akuta skedet
- 2) Den som tar befälet ska först bedöma olyckans omfattning. Vid behov larmas räddningstjänsten, tfn nr 112.
- 3) Därefter larmas tjänstgörande trafikplatspersonal vid trafikexpeditionen i Åtorp, tfn nr 070-538 91 73
- 4) Den som tar befälet leder omhändertagande av eventuellt skadade och evakuerar personer från skadeplatsen till dess att räddningstjänsten anländer och då övertar ledningen.
- 5) Den som tar befälet tillser att säkring av fordon m.m. påbörjas.
- 6) Trafikplatspersonal underrättar tjänstgörande trafikchef som underrättar vidare enligt föreskrift MfMJ 020 Hantering av olyckor och tillbud Bilaga Larmlista.
- 7) Tjänstgörande trafikchef beslutar om tjänstgörande personal ska tas ur tjänst, se vidare föreskriften MfMJ 065 Hälsokrav och hälsokontroll, kapitel 8.
- 8) Tjänstgörande trafikchef underrättar Transportstyrelsen via Transportstyrelsens larmtelefon 0771–510 920 alternativt 0746-46 31 85 när bestämmelser om detta föreligger enligt TSFS 2011:86.
- 9) Tjänstgörande trafikchef är ansvarig för att en olycka eller tillbud dokumenteras.

- 10) Utredning och analys görs av respektive avdelningschef och sammanställs av Chefen för Jernvägsförvaltningen (JVF) efter samråd inom JVF..
- 11) Rökning av skadeplats (spåranläggning, bortforsling av fordon) leds av avdelningschef enligt C JVF:s beslut dock först efter att olycksplatsen dokumenterats enligt pkt 9).
- 12) Efter sammanställning ska C JVF överlämna rapporten till MfMJ:s ordförande för vidare beslut.
- 13) Rapporten läggs till grund för åtgärder inom JVF som syftar till att förhindra att liknande olycka inträffar igen.

Tillbud hanteras i samråd inom JVF enligt ovanstående, i tillämpliga delar.

3 Åtgärder och larmrutiner när det *inte* finns trafikplatspersonal tillgänglig

Vid inträffad olycka (t ex urspårning, vältning, brand etc.) på MfMJ:s bananläggning vidtas följande åtgärder när det *inte* finns trafikplatspersonal tillgänglig:

- 1) Föraren, bromsare eller annan tjänstgörande personal i MfMJ ska ta befälet i det akuta skedet.
- 2) Den som tar befälet ska först bedöma olyckans omfattning. Vid behov larmas räddningstjänsten, tfn nr 112.
- 3) Den som tar befälet underrättar därefter tjänstgörande trafikchef som ska underrätta vidare enligt föreskriften MfMJ 020 Hantering av olyckor och tillbud Bilaga Larmlista.
- 4) Den som tar befälet leder omhändertagandet av eventuellt skadade och evakuerar personer från skadeplatsen till dess att räddningstjänsten anländer och då övertar ledningen.
- 5) Den som tar befälet tillser att säkring av fordon m.m. påbörjas.
- 6) Tjänstgörande trafikchef beslutar om personal ska tas ur tjänst, se vidare föreskriften MfMJ 065 Hälsokrav och hälsokontroll, kapitel 8.
- 7) Tjänstgörande trafikchef underrättar Transportstyrelsen via Transportstyrelsens larmtelefon. 0771-510 920 alternativt 0746-46 31 85 när bestämmelser om detta föreligger enligt TSFS 2011:86. Författningen ska vara anslagen på informationstavlan i "Åtorp".
- 8) Tjänstgörande trafikchef är ansvarig för att en olycka eller tillbud dokumenteras.
- 9) Skadebesiktning av fordon och spåranläggning samt upprättande av händelserapport påbörjas av tjänstgörande trafikchef, Maskinchefen, Banchefen, den som "tagit befälet" eller

av befattningshavare i säkerhetstjänst i fall då Transportstyrelsen inte ska underrättas enligt TSFS 2011:86.

- 10) Røjning av skadeplats (spåranläggning, bortforsling av fordon) leds av avdelningschef enligt C JVF:s beslut. Røjning får påbörjas först efter att skadeplatsen har dokumenterats enligt pkt 8).
- 11) Utredning och analys utförs av respektive avdelningschef. Sammanställning med slutsatser görs av C JVF efter samråd inom JVF.
- 12) Efter sammanställning av en rapport ska C JVF överlämna rapporten till MfMJ:s ordförande för vidare handläggning.
- 13) Rapporten ska läggas till grund för sådana åtgärder inom JVF som syftar till att förhindra att liknande tillbud inträffar igen.

Tillbud hanteras i samråd enligt ovanstående föreskrifter i tillämpliga delar.

4 Larmlista

Efter samråd inom JVF beslutar Trafikchefen om en larmlista inför verksamhetsåret eller i samband med personalförändring (motsvarande). Larmlistan, som är en **bilaga** till denna föreskrift, är en separat föreskrift.

Larmlistan ska innehålla uppgifter om datum för ikraftträdande, telefonnummer till räddningstjänsten och polis, Transportstyrelsens larmtelefon, MfMJ:s trafikexpedition i byggnaden "Åtorp", ansvariga befattningshavare hos MfMJ samt rutiner för underrättelser.

5 Information

Denna föreskrift med tillhörande Larmlista och TSFS 2011:86 ska finnas tillgänglig vid all säkerhetstjänst. och vara anslagna på Jernvägsförvaltningens ordertavla i "Åtorp", på MfMJ:s informationstavla i "Saltkällan", på anslagstavlorna i lokstallet och i museet i "Munkedals nedre" samt insättas i maskinavdelningens fordonsparmar.

Allmänt, se även MfMJ 007 Information.