

**Museiföreningen**



**MUNKEDALS JERNVÄG**

Föreskrifter

**MfMJ 020–2**

**Hantering av olyckor och tillbud**

---

Gäller fr.o.m. 2022-07-03

Beslutande: Styrelsen

Omfattar 5 sidor

Dokumentansvarig: Handläggaren av  
föreskrifter

Föreskriften ska finnas tillgänglig vid all säkerhetstjänst och vara anslagen på Jernvägsförvaltningens ordertavla i "Åtorp", på informationstavlan i

”Saltkällan”, på anslagstavlor i lokstallet och i museet i ”Munkedals nedre” samt insätts i maskinavdelningens fordonspärmar

## **INNEHÅLL**

- 1 Allmänt**
- 2 Larmrutiner när det finns trafikplatspersonal tillgänglig**
- 3 Larmrutiner när det *inte* finns trafikplatspersonal tillgänglig**
- 4 Larmlista**
- 5 Information**

## **1 Allmänt**

Föreskriften ingår som en del i säkerhetsstyrningssystemet vid Museiföreningen Munkedals Jernväg (MfMJ).

Föreskriften ersätter föreskriften MfMJ 020–1 Hantering av olyckor och tillbud som upphävs den 1 juli 2022.

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem, och MfMJ:s interna dokument är målet att förhindra olyckor och tillbud i verksamheten. Skulle trots allt en sådan händelse inträffa på MfMJ:s infrastruktur tillämpas förordningen (2022:419) om nationella järnvägssystem, Transportstyrelsens föreskrifter (TFFS 2011:86) om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg genom nedanstående åtgärder och larmrutiner.

## **2 Åtgärder och larmrutiner när det finns trafikplatspersonal tillgänglig**

Vid inträffad olycka (t ex urspårning, vältning, brand etc.) på MfMJ:s infrastruktur vidtas följande åtgärder när det finns trafikplatspersonal tillgänglig:

- 1) Föraren, bromsare eller annan tjänstgörande befattningshavare i MfMJ ska ta befälet i det akuta skedet
- 2) Den som tar befälet ska först bedöma olyckans omfattning. Vid behov larmas räddningstjänsten, tfn nr 112.
- 3) Därefter larmas tjänstgörande trafikplatspersonal vid trafikexpeditionen i Åtorp, tfn nr 070-538 91 73
- 4) Den som tar befälet leder omhändertagande av eventuellt skadade och evakuerar personer från skadeplatsen till dess att räddningstjänsten anländer och då övertar ledningen.
- 5) Den som tar befälet tillser att säkring av fordon m.m. påbörjas.
- 6) Trafikplatspersonal underrättar Trafikchefen eller dennes ersättare som underrättar vidare enligt föreskrift MfMJ 020 Hantering av olyckor och tillbud Bilaga Larmlista.
- 7) Trafikchefen eller dennes ersättare beslutar om tjänstgörande personal ska tas ur tjänst.
- 8) Trafikchefen eller dennes ersättare underrättar Transportstyrelsen via Transportstyrelsens larmtelefon 0771–510 920 alternativt 0746-46 31 85 när bestämmelser om detta föreligger enligt TSFS 2011:86.
- 9) Trafikchefen eller dennes ersättare är ansvarig för att en olycka eller tillbud dokumenteras.

- 10) Utredning och analys görs av respektive avdelningschef och sammanställs av Trafikchefen efter samråd inom Jernvägsförvaltningen (JVF).
- 11) Rökning av skadeplats (spåranläggning, bortforsling av fordon) leds av Trafikchefen eller dennes ersättare, Maskinchefen eller Banchefen enligt Trafikchefens beslut dock först efter att olycksplatsen dokumenterats enligt pkt 9).
- 12) Efter sammanställning ska Trafikchefen överlämna rapporten till MfMJ:s ordförande för vidare beslut.
- 13) Rapporten läggs till grund för åtgärder inom JVF som syftar till att förhindra att liknande olycka inträffar igen.

Tillbud hanteras i samråd inom JVF enligt ovanstående, i tillämpliga delar.

### **3 Åtgärder och larmrutiner när det *inte* finns trafikplatspersonal tillgänglig**

Vid inträffad olycka (t ex urspårning, vältning, brand etc.) på MfMJ:s bananläggning vidtas följande åtgärder när det *inte* finns trafikplatspersonal tillgänglig:

- 1) Föraren, bromsare eller annan tjänstgörande personal i MfMJ ska ta befälet i det akuta skedet.
- 2) Den som tar befälet ska först bedöma olyckans omfattning. Vid behov larmas räddningstjänsten, tfn nr 112.
- 3) Den som tar befälet underrättar därefter Trafikchefen eller dennes ersättare som ska underrätta vidare enligt föreskriften MfMJ 020 Hantering av olyckor och tillbud Bilaga Larmlista.
- 4) Den som tar befälet leder omhändertagandet av eventuellt skadade och evakuerar personer från skadeplatsen till dess att räddningstjänsten anländer och då övertar ledningen.
- 5) Den som tar befälet tillser att säkring av fordon m.m. påbörjas.
- 6) Trafikchefen eller dennes ersättare beslutar om personal ska tas ur tjänst.
- 7) Trafikchefen eller dennes ersättare underrättar Transportstyrelsen via Transportstyrelsens larmtelefon. 0771–510 920 alternativt 0746-46 31 85 när bestämmelser om detta föreligger enligt TSFS 2011:86. Författningen ska vara anslagen på informationstavlan i "Åtorp".
- 8) Trafikchefen eller dennes ersättare är ansvarig för att en olycka eller tillbud dokumenteras.
- 9) Skadebesiktning av fordon och spåranläggning samt upprättande av händelserapport påbörjas av Trafikchefen eller dennes ersättare, Maskinchefen, Banchefen, den som "tagit

befälet” eller av befattningshavare i säkerhetstjänst i fall då Transportstyrelsen inte ska underrättas enligt TSFS 2011:86.

- 10) Røjning av skadeplats (spåranläggning, bortforsling av fordon) leds av Trafikchefen eller dennes ersättare, Maskinchefen eller Banchefen. Røjning får påbörjas först efter att skadeplatsen har dokumenterats enligt pkt 8).
- 11) Utredning och analys av ska göras av respektive avdelningschef och sammanställas av Trafikchefen efter samråd inom Jernvägsförvaltningen (JVF).
- 12) Efter sammanställning av en rapport ska Trafikchefen överlämna rapporten till MfMJ:s ordförande för vidare handläggning.
- 13) Rapporten ska läggas till grund för sådana åtgärder inom JVF som syftar till att förhindra att liknande tillbud inträffar igen.

Tillbud hanteras i samråd enligt ovanstående föreskrifter i tillämpliga delar.

#### **4 Larmlista**

Efter samråd inom JVF beslutar Trafikchefen om en larmlista inför verksamhetsåret eller i samband med personalförändring (motsvarande). Larmlistan, som är en **bilaga** till denna föreskrift, är en separat föreskrift.

Larmlistan ska innehålla uppgifter om datum för ikraftträdande, telefonnummer till räddningstjänsten och polis, Transportstyrelsens larmtelefon, MfMJ:s trafikexpedition i byggnaden ”Åtorp”, ansvariga befattningshavare hos MfMJ samt rutiner för underrättelser.

#### **5 Information**

Denna föreskrift med Larmlista och TSFS 2011:86 ska finnas tillgänglig vid all säkerhetstjänst. och vara anslagna på Jernvägsförvaltningens ordertavla i ”Åtorp”, på MfMJ:s informationstavla i ”Saltkällan”, på anslagstavlor i lokstallet och i museet i ”Munkedals nedre” samt insättas i maskinavdelningens fordonspärmar.

Allmänt, se även MfMJ 012 Information.